

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance:

15

PROPIEDAD: 1 Nombre de la obra: **Terminación del laboratorio de sistemática de invertebrados marinos, Campus Puerto Ángel**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

NOTA: El área sombreada, es el área del edificio existente, mismo que se ampliará en el segundo nivel.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Cd. Universitaria S/N Puerto Ángel, San Pedro Pochutla C.p. 70902, Oaxaca, México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:


- F1 - Demolición de concreto en estructuras, losa y fime
- F2 - Construcción de plantilla
- F3 - Habilitado de acero en cimentación y parte de primer nivel
- F4 - Cimbrado para cimentación
- F5 - Colado de zapatas y contratabes



F3: Entrada



F4: Fachada posterior



F5: Fachada lateral

DR. Modesto Sotera Vázquez
Rector de la Universidad del Mar
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Alberto Petrus Díaz
Jefe del Departamento de Proyectos/Construcción y
Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Septiembre

Fecha de cierre: 30 Septiembre 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0

PROGRESO 2

Nombre de la obra

Equipamiento de las aulas de clase y aulas de usos múltiples, en la Universidad del Mar, Campus Puerto Angel.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Cd. Universitaria S/N Puerto Ángel, San Pedro Pochutla C.p. 70902, Oaxaca, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



AULA 0

F1: Fachada principal



AULA 1

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

A la fecha el equipamiento no ha iniciado, se encuentran en etapa de adquisición y espera de suministro.



AULA 3

F3: Fachada posterior



AULA 5

F4: Entrada



AULA 6

F5: Interior de aula

Df. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad del Mar
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Alberto Petráz Díaz
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y
Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 Septiembre 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


30

PROCESO 2

Nombre de la obra

Equipamiento de las aulas de clase y aulas de usos múltiples, en la Universidad del Mar, Campus Puerto Angel.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Cd. Universitaria S/N Puerto Ángel, San Pedro Pochutla C.p. 70902, Oaxaca, México.



AULA 7

F1: Fachada principal



AULA 9

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

A la fecha el equipamiento no ha iniciado, se encuentran en etapa de adquisición y espera de suministro



AULA 10

F3: Fachada posterior



AULA 11

F4: Entrada



AULA 18

F5: Interior de aula

DR. Modesto Beara Vázquez

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. José Alberto Pérez Díaz
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 Septiembre 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

16

PROYECTO: 3 Nombre de la obra: **Ampliación de Cafetería, Campus Puerto Escondido.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



NOTA: El área achurada, es el área del edificio existente.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Via Sola de Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, C.P. 71980, Oaxaca, México.

FOTOS



F1: Lateral Derecha



F2: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

- F1 - Excavación para cegas y colado de plantilla en área de cocina
- F2 - Habilitado de acero y cimbrado en cimentación área de comensales y cocina
- F3 - Colado de zapatas en área de comensales
- F4 - Colado de zapata, contralabes, columnas y castillos en cimentación de cocina
- F5 - Construcción de murete de entrase en cimentación de cocina



F3: Lateral Izquierda



F4: Fachada Posterior



F5: Fachada posterior

Dr. Modesto Seara Vázquez
Recto de la Universidad del Mar
Nombre y firma del Titular de la IES

Arg. José Alberto Petriz Díaz
Jefe del Departamento de Proyecto, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra